



GUIA DE APLICACIÓN PARA BLOCKSIL ULTRA PROTECTOR BUP

Aplicación:

BUP se utiliza sin diluir. La cantidad a aplicar depende de la textura de la superficie así como el método de aplicación. Se deberá hacer una prueba con antelación.

Las superficies a tratar deben estar absolutamente limpias y desengrasadas, secas, libres de partículas sucias y materiales que se puedan desprender. Una vez limpia la superficie recomendamos limpiar/des engrasar la superficie con alcohol isopropílico o acetona con un paño de micro fibra.

Para aplicar el producto, las temperaturas de la superficie y las exteriores deben ser de entre -5°C a $+35^{\circ}\text{C}$. Es preferible no aplicar el producto bajo los rayos del sol ya que hay un fuerte brillo al recubrir.

BUP no debe estar en contacto con agua antes o durante la aplicación. No se debe aplicar en caso de lluvia.

BUP puede ser fácilmente aplicado por spray o a mano. Para obtener el mejor resultado sugerimos el siguiente proceso:

1. Limpiar, desengrasar y liberar la superficie de todo material ajeno, disolver contaminantes y residuos.
2. La aplicación se puede hacer manualmente con un cabezal de micro fibra, para superficies menores un paño de micro fibra es suficiente. Se puede aplicar por pulverizado sin aire. En ambos casos se necesita una capa muy fina.
3. Al aplicar con un paño de microfibra se recomienda utilizar un movimiento de este a oeste y después norte a sur. Este método le dará un acabado uniforme y suave.
4. El recubrimiento está seco aproximadamente después de 1 hora de curado en temperatura ambiental. El tiempo de curación completo es de 7 días en temperatura ambiental. Se puede como alternativa curar el recubrimiento a 200°C entre 1-2 horas.

Requerimientos para pulverización:

- Pulverizar con aire comprimido aprox. 2 bar
- Boquilla de pulverizado $< 1\text{mm}$
- Varias capas finas con poca alimentación de material

Todo equipo y material utilizado debe estar limpio y seco antes de su uso. Volver a usar materiales solo después de una limpieza cuidadosa. Para limpieza se puede utilizar un disolvente/thinner y secar con un paño.

Recomendamos hacer una prueba en una zona poco visible ANTES de hacer una aplicación completa de este producto.

Control de exposición / Protección personal

Evitar el contacto con los ojos y la piel. No comer, beber o fumar durante el trabajo. Quitarse la ropa contaminada/impregnada inmediatamente. No inhalar los vapores. Lavarse las manos en pausas y al terminar el trabajo.

Protección respiratoria:	Si la ventilación es insuficiente, ponerse protección respiratoria con filtro Multi- uso ABEK.
Protección manos:	Guantes resistentes a disolventes (Butyl $> 4\text{h}$).
Protección ojos:	Gafas protectoras.
Protección piel:	Ropa ligera de protección.
Información adicional:	Consultar las restricciones especiales de vestimenta y equipos protectores.

Consultar siempre la ficha de seguridad del producto antes de su uso